



APARTAMENTO EM SÃO BENTO

Lisboa, Portugal

Situado no canto do quarteirão este apartamento é caracterizado pela implantação triangular, generoso pé-direito e luminosidade abundante que atravessa os seus espaços proveniente de grandes janelas de sacada. Esta reabilitação interior incluiu a recuperação das carpintarias em madeira - tetos, traves, soalho, portas e janelas - e alguns elementos estruturais do edifício afetados pelo caráter aleatório de intervenções precedentes. Foi considerado o contexto histórico do edifício na escolha de materiais locais, como é o caso dos mosaicos na cozinha, cujo desenho e cor produzidos com o fabricante especificamente para esta obra. Restituir o traço genuíno desta arquitetura por um lado, e coabitação harmoniosa com a intervenção atual, foi desígnio desta recuperação.

Projecto:
Habitação
Tipo:
Recuperação, encomenda
Cliente:
Privado
Área:
135 m²
Localização:
São Bento, Lisboa, Portugal
Data:
2004
Status:
Construído

Arquitetura:
JPBA

Coordenação:
Jaime Pinto Barbosa

Estrutura:
Betar Estudos
Instalações Eléctricas:
Ruben Sobral, eng.º
Instalações:
Pedro Correia, eng.º
Acústica:
Blueorizon
Ilustração:
Rui Sousa Pinto

